

جدول انواع گام میلیمتر از خیلی ریز EXTRA FINE تا دنده درشت COARSE THREAD

| dia. | co   | fine | ex<br>fine | v.<br>ext.<br>fine |
|------|------|------|------------|--------------------|
| M2.5 | 0.45 | 0.35 |            |                    |
| M2.6 | 0.45 |      |            |                    |
| M3   | 0.5  | 0.35 |            |                    |
| M3.5 | 0.6  | 0.35 |            |                    |
| M4   | 0.7  | 0.5  |            |                    |
| M5   | 0.8  | 0.5  |            |                    |
| M6   | 1    | 0.75 |            |                    |
| M7   | 1    | 0.75 |            |                    |
| M8   | 1.25 | 1    | 0.75       |                    |
| M9   | 1.25 | 1    | 0.75       |                    |
| M10  | 1.5  | 1.25 | 1          | 0.75               |
| M11  | 1.5  | 1    | 0.75       |                    |
| M12  | 1.75 | 1.5  | 1.25       | 1                  |
| M14  | 2    | 1.5  | 1.25       | 1                  |
| M16  | 2    | 1.5  | 1          |                    |
| M18  | 2.5  | 2    | 1.5        | 1                  |
| M20  | 2.5  | 2    | 1.5        | 1                  |
| M22  | 2.5  | 2    | 1.5        | 1                  |
| M24  | 3    | 2    | 1.5        | 1                  |
| M27  | 3    | 2    | 1.5        | 1                  |
| M30  | 3.5  | 3    | 2          | 1.5                |
| M33  | 3.5  | 3    | 2          | 1.5                |
| M36  | 4    | 3    | 2          | 1.5                |
| M39  | 4    | 3    | 2          | 1.5                |
| M42  | 4.5  | 4    | 3          | 2                  |
| M45  | 4.5  | 4    | 3          | 2                  |
| M48  | 5    | 4    | 3          | 2                  |
| M52  | 5    | 4    | 3          | 2                  |
| M56  | 5.5  | 4    | 3          | 2                  |
| M60  | 5.5  | 4    | 3          | 2                  |
| M64  | 6    | 4    | 3          | 2                  |
| M68  | 6    | 4    | 3          | 2                  |
| M72  | 6    | 4    | 3          | 2                  |
| M80  | 6    | 4    | 3          | 2                  |
| M90  | 6    | 4    | 3          | 2                  |
| M100 | 6    | 4    | 3          | 2                  |

منبع: تجهیزات صنعتی پایگان کاوه